



TDK Corporation

HHM1715E1

Số Phần:

HHM1715E1

Nhà sản xuất / Thương hiệu:

TDK Corporation


Mô tả Sản phẩm

BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603

Bảng dữ liệu:

 [HHM1715E1.pdf](#)

Tình trạng của RoHS

 Không có chì / tuân thủ RoHS

Chuyển từ

Hồng Kông


Cách vận chuyển

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để biết chi tiết sản phẩm.












Thông số kỹ thuật của HHM1715E1

SỐ PHẦN	HHM1715E1
NHÀ CHẾ TẠO	TDK Corporation
SỰ MIÊU TẢ	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS	Không có chì / tuân thủ RoHS
BẢNG DỮ LIỆU	 HHM1715E1.pdf
LOẠI	HHM
RETURN LOSS (MIN)	10dB
GIAI ĐOẠN KHÁC BIỆT	180° ±15°
BAO BÌ	Cut Tape (CT)
GÓI / CASE	0603 (1608 Metric)
VÀI CÁI TÊN KHÁC	445-3995-1
GẮN LOẠI	Surface Mount
ĐỘ NHAY ĐỘ ẨM (MSL)	1 (Unlimited)
THỜI GIAN CHUẨN CỦA NHÀ SẢN XUẤT	12 Weeks
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	1.0dB
TRỞ KHÁNG - UNBALANCED / BALANCED	50 / 100 Ohm
DẢI TẦN SỐ	3.3GHz ~ 3.9GHz
MIÊU TẢ CỤ THỂ	RF Balun 3.3GHz ~ 3.9GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

thẻ liên quan

TDK Corporation HHM1715E1	Nhà phân phối HHM1715E1	Nhà cung cấp HHM1715E1
Giá HHM1715E1	Hình ảnh HHM1715E1	Hình ảnh HHM1715E1
Bảng dữ liệu PDF HHM1715E1	Tài xuống tập dữ liệu HHM1715E1	Bảng dữ liệu HHM1715E1
Cổ phiếu HHM1715E1	Mua HHM1715E1	Mua TDK Corporation HHM1715E1
TDK Corporation HHM1715E1	Nhà cung cấp TDK Corporation	Nhà phân phối TDK Corporation
TDK Corporation HHM1715E1		

những sản phẩm liên quan

 <p>HHM1727D1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 Trong kho: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17165A1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 Trong kho: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17166A1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 Trong kho: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17153A2 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 Trong kho: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17168B1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 Trong kho: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17144A1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 Trong kho: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17146A1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 Trong kho: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17139B1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Trong kho: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17152A1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 Trong kho: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1726N1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 Trong kho: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1726P1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 Trong kho: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17139B2 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 Trong kho: Out stock RFQ</p>